



Oprava poškozené spojovací vodoteče mezi Obecním rybníkem a požární nádrží Štipoklasy.

Poškození:

Velká voda v červnu 2013, která se stékala z okolních polí do Obecního rybníka a se následně valila spojovací stokou do požární nádrže hodně a cestou vše ničila. Nejhůře dopadla právě tato spojovací vodoteč, kde bylo zcela zničené koryto a stěny z betonových tvarovek.

Poničení spojovací stoka po velké vodě



Oprava:

Finanční prostředky na opravu se podařilo zajistit ve výši 100 % celkových nákladů od **Fondu solidarity EU**, který administruje pro ministerstvo financí Krajský úřad Jihočeského kraje.

Poškozené dno a stěny byly odbagrovány a do betonového lože se uložily nepoškozené zatravnovací betonové prvky, které se doplnily o nové. Hrdlo vtoku bylo vybetonováno s kamenným proložením. Celá stoka byla rozšířena, zpevněna a dále již případné přívaly vody vydrží.

Opravená spojovací stoka

